四川富申混凝土有限公司 扩建一条年产 40 万立方米预拌砂浆生产线项目 其他需要说明的事项

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》,"其他需要说明的事项"中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况,以及整改工作情况等。现将其他需要说明的事项梳理如下:

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

项目已编制初步设计报告及环境影响报告表,项目环保设施按照 环评要求建设,并按环评要求落实了环境保护设施的投资金额。

1.2 施工简况

项目环境保护设施的建设已签订合同。在建设过程中,保证了环保设施建设进度,环保投资金额得到了保证,建设过程中落实了环境保护对策措施,未发生环境事故和污染投诉事件。

1.3 验收简况

扩建一条年产 40 万立方米预拌砂浆生产线项目位于内江市隆昌 市圣灯镇大桥村一二组。

2019年5月17日,隆昌市经济和信息化局以四川省技术改造投资项目备案表"(川投资备【2019-511028-47-03-356687】JXQB-0232号)文件对对本项目进行了备案,同意本项目建设;2019年9月四

川富申混凝土有限公司委托成都碧水天蓝环保科技有限公司编制完成本项目建设项目环境影响报告表,2019年11月7日内江市隆昌生态环境局以隆环建(2019)36号文对本项目的环境影响报告表进行批复

按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的规定和要求,项目建设单位四川富申混凝土有限公司委托四川瑞兴环保检测有限公司进行竣工验收检测工作,四川瑞兴环保检测有限公司其备检测能力,资质号为192312050025。四川瑞兴环保检测有限公司接到委托后,于2020年10月14日-15日,进行了验收检测,于2020年10月20日出具了检测报告(瑞兴环(检)字[2020]第1146号)。四川富申混凝土有限公司在对现场进行了查验并结合检测报告基础上,于2020年10月编制完成了验收监测报告。2020年10月26日,建设单位四川富申混凝土有限公司通过召开验收会议,形成了项目环保竣工验收意见,结论为验收合格,无整改要求。

1.4公众反馈意见和处理情况

项目在施工和验收期间未收到投诉反馈意见,未发生污染事故。

2 其他环境保护措施的落实情况

2.1 制度措施落实情况

(1) 环保组织机构及规章制度

根据调查,四川富申混凝土有限公司制定了《环境保护管理制度》 等一系列制度和规程,项目在日常运行过程中,严格按照制定的各种 制度和规程执行。

(2) 环境监测计划

四川富申混凝土有限公司应按照相关环保要求进行监测。

2.2 配套措施落实情况

- (1) 区域消减及淘汰落后产能 项目不涉及区域消减及淘汰落后产能的措施
- (2) 防护距离控制及居民搬迁 项目不涉及防护距离及无搬迁居民等情况。

2.3 其他措施落实情况

项目不涉及林地补偿、珍惜动植物保护、区域整治等情况。

3 整改工作情况

项目在建设过程中按要求基本落实环境保护对策措施,验收合格,无整改内容。

四川富申混凝土有限公司 2020年10月26日